

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	フルハーフ	H 未	KFKGF340W-80156	コンテナセミトレーラ

	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		岡田自動車販売(株)	
	予備検査 H31.5.25	切れ 抹消	km 31,400	L	W		H (門)
				知年月	kg		

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	馬力	ps	TM	速	ペダル
--------	-------	----	--------	------	----	----	----	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	キャブ廻り	リサイクル料	円
-----------------	-------	--------	---

フレーム関係(錆、車体番号等)	異常無し	ベット	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
-----------------	------	-----	-----	--------	-----	------

上物メーカー名年式、型式及状態等	汚れ	小 中 多	補ブレーキ	段
------------------	----	-------	-------	---

日本フルハーフ KFKGF340W-80156 C2J1094 2019年1月製	シート破	有 無	特記、重点確認、他		
--	------	-----	-----------	--	--

40フィート 3軸海コンシャーシ 第5輪荷重11,100kg以上	ETC	有 無	未登録		
----------------------------------	-----	-----	-----	--	--



ATAGOBODY CLLO 0156 0232 2019年2月27日製	ラジオ	良 不良	未使用車		
--------------------------------------	-----	------	------	--	--

スクラップコンテナ自重約6,630kgの為、実積載約24,770kgとなります。	バックモニタ	有 無			
--	--------	-----	--	--	--

	カラー	白黒			
--	-----	----	--	--	--

	電格ミラ	有 無			
--	------	-----	--	--	--

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		



タイヤ0~10、欠、で記載			
	×	×	
10	10	10	10
10	10	10	10
10	10	10	10
F			
サイズ			
R			
サイズ	11R22.5	144PR	
タイヤ	ラジアル		スペア
パタン			10 ×