

| | | | | |
|--|----|------|------------------|---------|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| | 東邦 | H 27 | - TF36H2C3-83643 | ダンプトレーラ |

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------|--------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 岡田自動車販売(株) |
| | R1.9.24 | 切れ km 抹消 知年月 一体別体 | 25,200 kg | L 8,500 | W 2,200 | H (門) 900 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|--------|------|---|----|----|----|---|-----|
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | ps | TM | 速 | ペダル |
|--------|-------|----|--------|------|---|----|----|----|---|-----|

| | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|---|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | | キャブ廻り | リサイクル料 | 円 |
|-----------------|--|-------|--------|---|

| | | | | | | |
|-----------------|------|-----|-----|--------|-----|------|
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 異常無し | ベット | 有 無 | ヘッドランプ | HID | ハロゲン |
|-----------------|------|-----|-----|--------|-----|------|

| | | | | | |
|------------------|--|----|-------|-------|---|
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | | 汚れ | 小 中 多 | 補ブレーキ | 段 |
|------------------|--|----|-------|-------|---|





東邦車輛 TF36H2C3 2015年9月製 D20LB M125-649 2015年9月製

サイド自動コボレーンH:600mm

第5輪荷重9,260kg以上

| | | |
|--------|------|-----------|
| シート破 | 有 無 | 特記、重点確認、他 |
| ETC | 有 無 | |
| ラジオ | 良 不良 | |
| バックモニタ | 有 無 | |
| 電格ミラ | 有 無 | |

| | | |
|--------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテノート | 有 | 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |



| | | | |
|---------------|---------|------|-----|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | | | |
| | × | × | |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| F | | | |
| サイズ | | | |
| R | | | |
| サイズ | 11R22.5 | 14PR | |
| タイヤ | ラジアル | | スペア |
| パタン | 8 | | × |