

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	東邦	H 7/12	- TC28H8B2-50508	海コンシャーシ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( 奈良 県)
奈良100え 事業用	切れ	km	24,000	L	W	H (門)	岡田自動車販売(株)
	抹消						

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	ps	TM	速	ペダル
--------	-------	----	--------	------	---	----	----	----	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	キャブ廻り	リサイクル料	円
-----------------	-------	--------	---

フレーム関係(錆、車体番号等)	一部錆有り	ベツト	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
-----------------	-------	-----	-----	--------	-----	------

上物メーカー名年式、型式及状態等	汚れ	小 中 多	補ブレーキ	段
------------------	----	-------	-------	---

東急 TC28H8B2-50508 1995年11月製	シート破	有 無	特記、重点確認、他		
-----------------------------	------	-----	-----------	--	--

40フィート 2軸 第5輪荷重8,930kg以上	ETC	有 無			
--------------------------	-----	-----	--	--	--

前廻り1,260mm 裾廻り2,330mm	ラジオ	良 不良			
-----------------------	-----	------	--	--	--

	バックモタ	有 無			
--	-------	-----	--	--	--

	カラー	白黒			
--	-----	----	--	--	--





	電格ミラ	有 無			
--	------	-----	--	--	--

Fガラス	要交換	良好	飛石有
------	-----	----	-----

記録簿	有	無
-----	---	---

取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無

燃料タンク		
-------	--	--



タイヤ0~10、欠、で記載			
	×	×	
	×	×	
2	2	2	2
2	2	2	2
F サイズ			
R サイズ	11R22.5 14PR		
タイヤ パタン	スタッドレス ラジアル	混	スペア × ×