



|                                      |         |        |                     |       |          |          |       |                 |                 |         |
|--------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|---------|
|                                      | 車名      | 初度登録   | 型式・車体番号             |       | 架装形状     |          |       |                 |                 |         |
|                                      | 三菱      | H 26/9 | QKG - FV50VX-532251 |       | ダンプ      |          |       |                 |                 |         |
| 前登録ナンバ                               | 車検有効期限  |        | 走行距離                |       | 積載量      | 荷台寸法(mm) |       | 出品会社( 奈良 県)     |                 |         |
| 自家用                                  | R8.9.17 | 切れ     | 548,343 km          |       | 8,500 kg | L        | W     | H               | 岡田自動車販売(株)      |         |
|                                      |         | 抹消     | 知年月                 | 13-12 |          | 別体       | 5,100 | 2,200           |                 | (門) 480 |
| エンジン状態                               | A B C   | AC     | 良 不良 無              | ブレーキ  | A        | 馬力       | ps    | TM              | 7 速             | 3 ペダル   |
| ミッション・デフ(異音、油漏)                      |         | 異常なし   |                     |       |          | キャブ廻り    |       | リサイクル料 13,480 円 |                 |         |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                      |         | 異常なし   |                     |       |          | ベツト      |       | 有 無             | ヘッドランプ HID ハロゲン |         |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等                     |         |        |                     |       |          | 汚れ 小 中 多 |       | 補ブレーキ 3 段       |                 |         |
| 新明和 DRS-11 03SB F505433217Z          |         |        |                     |       |          | シート破     |       | 有 無             | 特記、重点確認、他       |         |
| 自動コボレーン3方開 永久磁石式リターダ付                |         |        |                     |       |          | ETC      |       | 有 無             | *ユーザー買取車        |         |
| Fバンパー・左サイドバンパー、曲り 左ステップ割れ 右リアフェンダー凹み |         |        |                     |       |          | ラジオ      |       | 良 不良            |                 |         |
|                                      |         |        |                     |       |          | バックモニタ   |       | 有 無             |                 |         |
|                                      |         |        |                     |       |          | カラー      |       | 白黒              |                 |         |
|                                      |         |        |                     |       |          | 電格ミラ     |       | 有 無             |                 |         |
| Fガラス                                 |         |        |                     |       |          |          |       |                 |                 |         |
| 要交換                                  | 良好      | 飛石有    |                     |       |          |          |       |                 |                 |         |
| 小少々                                  |         |        |                     |       |          |          |       |                 |                 |         |
| 記録簿                                  | 有       | 無      |                     |       |          |          |       |                 |                 |         |
| H29年                                 |         |        |                     |       |          |          |       |                 |                 |         |
| 1枚                                   |         |        |                     |       |          |          |       |                 |                 |         |
| 取説                                   | 有       | 無      |                     |       |          |          |       |                 |                 |         |
| メンテノート                               | 有       | 無      |                     |       |          |          |       |                 |                 |         |
| PMマフラ                                | 有       | 無      |                     |       |          |          |       |                 |                 |         |
| 証明書                                  | 有       | 無      |                     |       |          |          |       |                 |                 |         |
| 燃料タンク                                |         |        |                     |       |          |          |       |                 |                 |         |
| 300L                                 |         |        |                     |       |          |          |       |                 |                 |         |



曲り



凹み



割れ



タイヤ0~10、欠、で記載

|     |              |   |     |
|-----|--------------|---|-----|
|     | 1            | 1 |     |
|     | ×            | × |     |
| 1   | 1            | 1 | 1   |
| 1   | 1            | 1 | 1   |
| F   | 11R22.5 14PR |   |     |
| サイズ |              |   |     |
| R   | 11R22.5 14PR |   |     |
| サイズ |              |   |     |
| タイヤ | ラジアル         |   | スペア |
| パタン |              |   | 2 × |